


AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

BLACK+DECKER® Cultivador sin cable 18V

BLACK+DECKER® ha determinado que las instrucciones de montaje incluidas originalmente con el producto pueden hacer que algunos consumidores coloquen la parte inferior del Motocultor/Cultivador al revés. Un montaje incorrecto puede hacer que las cuchillas del motocultor giren hacia el usuario, con el consiguiente riesgo de laceración.

Este aviso de seguridad se aplica a los modelos **BETL18B-XJ**, **BETL1820L-QW** y **BETL1820L-GB** de **BLACK+DECKER®**.



El número de modelo "BETL18" se encuentra en la parte inferior del mango superior de los cultivadores afectados. Los cultivadores son de color naranja y negro y llevan la marca **BLACK+DECKER®** en el mango y en la parte inferior del cultivador. Si no está seguro de si su cultivador está afectado por este aviso de seguridad, o simplemente quiere asegurarse de que está correctamente montado, consulte/descargue las instrucciones de montaje actualizadas para asegurarse de que su unidad está correctamente montada.

Si su motocultor está afectado, **DEJE DE UTILIZARLO** y

1. Haga clic [aquí](#), o
 2. Escanear el código QR, o
 3. Llame al +34.932201806
- para obtener las instrucciones de montaje actualizadas.

