


AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

BLACK+DECKER® Motoculteur sans fil 18V

BLACK+DECKER® a déterminé que les instructions d'assemblage fournies à l'origine avec le produit peuvent amener certains consommateurs à fixer la partie inférieure du motoculteur à l'envers. Un montage incorrect peut entraîner la rotation des lames du motoculteur vers l'utilisateur, ce qui présente un risque de laceration.

Cet avis de sécurité s'applique aux modèles **BLACK+DECKER® BETL18B-XJ, BETL1820L-QW et BETL1820L-GB** motoculteurs sans fil.



Le numéro de modèle "BETL18" se trouve sous la poignée supérieure des motoculteurs concernés. Les motoculteurs sont orange et noirs et portent la marque **BLACK+DECKER®** sur la poignée et la partie inférieure du motoculteur. Si vous ne savez pas si votre motoculteur est concerné par cet avis de sécurité, ou si vous voulez simplement vous assurer qu'il est assemblé correctement, veuillez consulter/télécharger les instructions d'assemblage mises à jour pour vous assurer que votre appareil est assemblé correctement.

Si votre motoculteur est affecté, arrêtez de l'utiliser et procédez de l'une des manières suivantes

1. Cliquez [ici](#), ou
2. Scannez le code QR, ou
3. Appelez le +33 (0)4 72 20 39 20 taper 2 puis 2 pour obtenir les instructions d'assemblage mises à jour.

