


# AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

## BLACK+DECKER® 18V Leme/Cultivador Sem Fio

A **BLACK+DECKER**® determinou que as instruções de montagem originalmente incluídas com o produto podem fazer com que alguns consumidores prendam a parte inferior do Leme/Cultivador de cabeça para baixo. A montagem incorreta pode fazer com que as lâminas do Leme/Cultivador girem em direção ao usuário, representando um risco potencial de laceração.

Este aviso de segurança se aplica aos motocultivadores/cultivadores sem fio **BLACK+DECKER**® modelos **BETL18B-XJ**, **BETL1820L-QW** e **BETL1820L-GB**.



O número do modelo "BETL18" está localizado na parte inferior da alça superior dos Cultivadores/Cultivadores afetados. Os Motocultivadores/Cultivadores são laranja e pretos e têm a marca **BLACK+DECKER**® rotulada na alça e na parte inferior do Timão/Cultivador. Se você não tiver certeza se o seu motocultivador é afetado por este aviso de segurança, ou apenas deseja garantir que ele seja montado corretamente, por favor, view/baixe as instruções de montagem atualizadas para garantir que sua unidade esteja montada corretamente.

Se o seu Leme/Cultivador for afetado, PARE DE USÁ-LO e

1. Clique [aqui](#), ou
  2. Digitalize o código QR, ou
  3. Ligue para +351.210206231
- para obter as instruções de montagem atualizadas.

